

Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn voorzien van te openen geveldelen. De ramen aan het Binnenhof kunnen op de begane grond beperkt worden geopend in verband met veiligheid.

De toiletruimten zijn onvoldoende of in het geheel niet mechanisch geventileerd. Er zal een mechanische afzuigventilatie-installatie moeten worden aangebracht. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie

OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM




Voldoet na organisatorische maatregelen



Voldoet na technische maatregelen



Geen gebruik mogelijk



C001

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.


RHa
BvdV

Verdiepingen geen verblijfsgebied:


- Kelder
- Derde verdieping
- Dak



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens

C002

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

4 september 2020
schaal
formaat

nvt
A3

tek. RHa
pl. BvdV

Verdiepingen geen verblijfsgebied:


- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Typering gevels


De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de begane grond zijn deze vanwege veiligheid beperkt bruikbaar.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Renvooi



Te openen geveldelen



Beperkt te openen geveldelen



Niet te openen geveldelen

C003

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

schaal
formaat


nvt
A3

tek.
pl.


RHa
BvdV

Verdiepingen geen verblijfsgebied:


- Kelder
- Derde verdieping
- Dak



Begane rond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

Renvooi



Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Voldoet aan richtlijnen RVB



Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw



Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw



Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw



Geen verblijfsruimte / geen gegevens

* Bouw Besluit

C004

project

onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.


RHa
BvdV

Verdiepingen geen verblijfsgebied:


- Kelder
- Derde verdieping
- Dak



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie ontbreekt of heeft een (veel) te lage capaciteit.

Maatregelen:

- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
- TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

Renvooi

-  Voldoet aan richtlijnen RVB
-  Voldoet aan bouwbesluit
-  Voldoet niet aan bouwbesluit
-  Geen gegevens

C005

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging

schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV




Verdiepingen geen verblijfsgebied:


- Kelder
- Derde verdieping
- Dak



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:

-

Renvooi



Geen beperkingen voor regulier gebruik



Aandacht o.b.v. Covid maatregelen



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Geen gegevens / geen verblijfsruimte

C006

project

onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel C
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS